

Détails véhicule

VIN	VF1RJA001 66830985	Marque	RENAULT	Date d'entretien	-
Immatriculation	FW-438-DZ	Modèle	CLIO 1.6 E-TECH 140 HYBRID	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	29/12/2020	Année	2020	Couleur	Gris Métal
Odometre	58 614 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Gris
Carburant	Unleaded 95	Carrosserie	Berline	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Automatique	CO2	-
Portes	-	Vitesses	-		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	12/09/2024	Parc	Toulouse TLSC96
-------------------	------------	------	-------------------



Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Système de navigation	✓
Jantes aluminium	✓
Radars de recul	✓

Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗
Plage arrière	✓

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Clef Plip	✓

Pneumatiques

195/55/16 V Eté 6.3 mm Tigar



195/55/16 V Eté 6.2 mm Tigar



195/55/16 V Eté 6.6 mm Tigar

195/55/16 V Eté 6.6 mm Tigar

Dommages

1		Elément	Pare-choc complet	2		Elément	Aile
		Position	Avant			Position	Avant Gauche
3		Dommages	Enfoncement	4		Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Réparation
						Elément	Pavillon
						Position	-
						Dommages	Rayure
						Intensité	-
						Opération	Réparation

5



●●

Elément	Jante alu 16"
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

6



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

7



●

Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

8



●

Elément	Recharge kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

9



●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

10



●●

Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

11



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

12



●●

Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

13



●●

Elément	Plage arrière
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair