

Détails véhicule

VIN	WBA7K3104 07L33055	Marque	BMW	Date d'entretien	-
Immatriculation	GH-936-NY	Modèle	1 118i 5P	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	19/07/2022	Année	2022	Couleur	Noir Métal
Odomètre	66 830 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Noir
Carburant	Unleaded 95	Carrosserie	Berline	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Automatique	CO2	-
Portes	-	Vitesses	-		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	21/01/2025	Parc	CAGNES / NCEC44
-------------------	------------	------	-----------------



Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Sellerie cuir	✓
Système de navigation	✓
Toit panoramique	✓
Antibrouillards	✓
Radars avant	✓
Jantes aluminium	✓
Radars de recul	✓
Caméra de recul	✓
Sellerie chauffante	✓
Sellerie électrique	✓

Eléments amovibles

Clé anti-vol	✗
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗
Plage arrière	✓

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✗
Carnet de garantie	✗
Clef Plip	✓

Pneumatiques

225/40/18 Y Eté 5.5 mm tigar		225/40/18 Y Eté 5.0 mm tigar	
Continental 225/40/18 Y Eté 4.2 mm		Continental 225/40/18 Y Eté 3.4 mm	

Dommages

1



Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

2



Elément	Recharge kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

3



●

Elément	Clé anti-vol
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

5



Elément	Manuel d'utilisation
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

7



●●

Elément	Jante alu 18'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

9



●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

11



●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

13



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

4



●●

Elément	Jante alu 18'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

6



Elément	Carnet de garantie
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

8



●●

Elément	Jante alu 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

10



●●

Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

12



●●

Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

14



●●●

Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation