

Détails véhicule

VIN	VXEYCBPFB 12V09391	Marque	GENERAL MOTORS	Date d'entretien	-
Immatriculation	GG-172-RF	Modèle	MOVANO FG 3.5T L2H2 140 BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	31/05/2022	Année	2022	Couleur	Blanc Laque
Odometre	54 206 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Blanc
Carburant	Diesel	Carrosserie	Fourgon Tôle	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	-
Portes	-	Vitesses	-		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	31/01/2025	Parc	Lyon LYSC96
-------------------	------------	------	---------------



Equipements génériques

Climatisation manuelle	✓
Régulateur de vitesse	✓
Caméra de recul	✓

Eléments amovibles

Roue de secours	✓
-----------------	---

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Clef Plip	✓

Pneumatiques

Continental 215/70/15 S Eté 7.0 mm		Continental 215/70/15 S Eté 6.7 mm		Bridgestone 215/70/15 S Eté 7.0 mm
Continental 215/70/15 S Eté 8.7 mm		Continental 215/70/15 S Eté 9.0 mm		

Dommages

1		Elément	Enjoliveur 15'	2		Elément	Pare-choc complet
		Position	Avant Gauche			Position	Avant Droit
3		Dommages	Cassé	4		Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Réparation
						Elément	Coin carrosserie
						Position	Arrière Gauche
						Dommages	Enfoncement
						Intensité	-
						Opération	Réparation

5



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

6



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

7



Elément	Coin carrosserie
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

8



Elément	Renfort de pavillon
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

9



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

10



Elément	Monogramme de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

11



Elément	Destickage
Position	-
Dommages	Non réalisé
Intensité	-
Opération	Forfait

12



Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Smart Repair