

Détails véhicule

VIN	WBA31AA01 05V53660	Marque	BMW	Date d'entretien	-
Immatriculation	GH-495-LX	Modèle	X1 18I 136CV FRANCE ONLY	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	11/07/2022	Année	2022	Couleur	Noir Laqué
Odometre	76 776 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Noir
Carburant	Unleaded 95	Carrosserie	Berline	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Automatique	CO2	-
Portes	-	Vitesses	-		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	18/03/2025	Parc	ESTREES-ST-DENIS XCPC44		
					
					

Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Sellerie cuir	✓
Système de navigation	✓
Toit ouvrant	✓
Jantes aluminium	✓


Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Carnet de garantie	✗
Manuel d'utilisation	✓
Clef Plip	✓

Pneumatiques

Continental 225/50/18 W Eté 4.8 mm		Continental 225/50/18 W Eté 4.6 mm	
Michelin 225/50/18 W Eté 5.2 mm		Michelin 225/50/18 W Eté 5.0 mm	






Dommages

	1	Elément	Carnet de garantie	Elément	Pare-brise
		Position	-	Position	-
		Dommages	Manquant	Dommages	Eclat
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Opération	Smart Repair

2


DEKRA Automotive Solutions



3		Elément	Baguette de calandre		Elément	Grille de pare-chocs
		Position	-		Position	Avant
4		Dommages	Cassé		Dommages	Cassé
		Intensité	-		Intensité	-
5		Opération	Echange		Opération	Echange
		Elément	Pare-choc complet		Elément	Grille de pare-chocs
6		Position	Avant		Position	Avant Droit
		Dommages	Cassé		Dommages	Cassé
7		Intensité	-		Intensité	-
		Opération	Echange		Opération	Echange
8		Elément	Jante alu 18'		Elément	Porte
		Position	Avant Gauche		Position	Avant Gauche
9		Dommages	Rayure		Dommages	Enfoncement
		Intensité	-		Intensité	-
10		Opération	Réparation		Opération	Réparation
		Elément	Porte		Elément	Baguette de Pare-choc
11		Position	Arrière Gauche		Position	Arrière
		Dommages	Enfoncement		Dommages	Rayure
12		Intensité	-		Intensité	-
		Opération	Smart Repair		Opération	Réparation
13		Elément	Obturateur de pare-chocs		Elément	Pare-choc complet
		Position	Arrière		Position	Arrière Droit
14		Dommages	Manquant		Dommages	Rayure
		Intensité	-		Intensité	-
15		Opération	Echange		Opération	Réparation
		Elément	Aile		Elément	Jante alu 18'
16		Position	Arrière Droit		Position	Arrière Droit
		Dommages	Enfoncement		Dommages	Rayure
17		Intensité	-		Intensité	-
		Opération	Réparation		Opération	Réparation
18		Elément	Extension d'aile		Elément	Baguette de porte
		Position	Arrière Droit		Position	Avant Droit
19		Dommages	Rayure		Dommages	Rayure
		Intensité	-		Intensité	-
20		Opération	Réparation		Opération	Réparation

19

Elément	Baguette de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

20

Elément	Jante alu 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)