TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

Id	1602472	**Km**	56717
Matrícula	0187LYV	**Fecha Tasación**	14/02/2025
Bastidor	TMBJP7NU1N5060044		
Marca	SKODA		
Modelo	KAROQ		
SubModelo	SK KAROQ TSI		
Color	GREY		
Cliente	EUROPCAR MOBILITY GROUP SPAIN		
Ubicación			
Tarifa	64255_EMG B2B TURISMOS_9037_ES_2022		
Nº de GFA	6685921		

Elemento	Acción	Nivel	TC
Tapa gancho remolque Delantero	Sustituir	Sustituir	0.10
Aleta Delantero Derecho	Abollado	Leve	0.20
Paragolpes delantero (Desmontado)	Pintura	Leve	0.60
Aleta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	0.30
Montante de techo Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Moldura de parabrisas Izquierdo	Sustituir	Sustituir	0.20
Moldura Luna Delantero Izq			
Maneta Delantero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Puerta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	0.30
Puerta Trasero Izquierdo	Abollado	Leve	0.20
Techo	Pintura	Leve	0.00
Aleta Trasero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Paragolpes trasero (desmontado)	Pintura	Leve	0.60
Porton o maletero	Pintura	Leve	0.00
Aleta Trasero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Puerta Trasero Derecho	Abollado	Leve	0.30
Puerta Delantero Derecho	Abollado	Leve	0.20
Asiento Delantero Izquierdo	Forfait	Tapicería	0.00
TAP	Pintura	Leve	0.00
TAPAS ISOFIX (x3)	Sustituir	Sustituir	0.30
Parabrisas (x1)	Sustituir	Sustituir	0.00
Capo (x0)	Pintura	Leve	0.00
Retrovisor Derecho (x0)	Pintura	Leve	0.00
Retrovisor Izquierdo (x0)	Pintura	Leve	0.00
Montante de techo Derecho (x0)	Pintura	Leve	0.00
Moldura de paragolpes Delantero Derecho (x0)	Pintura	Leve	0.00
Moldura de paragolpes Delantero Izquierdo (x0)	Pintura	Leve	0.00
EMBELLECEDORES TECHO (x0)	Reajuste	Reajuste	2.00
Desmontar Para Pintar			
Aletin trasero derecho (x0)	Pintura	Leve	0.00

Total tasación	**0.00 €**

Imágenes

Imagen - 1

Imagen - 2

Imagen - 3

Imagen - 4

Imagen - 5

Imagen - 6

Imagen - 7

Imagen - 8

Imagen - 9

Imagen - 10

Imagen - 11

Imagen - 12

Imagen - 13

Imagen - 14

Imagen - 15

Imagen - 16

Imagen - 17

Imagen - 18

Imagen - 19

Imagen - 20

Imagen - 21

Imagen - 22

Imagen - 23

Imagen - 24

Imagen - 25

Imagen - 26

Imagen - 27

Imagen - 28

Imagen - 29

Imagen - 30


Imagen - 31

Imagen - 32

Imagen - 33

Imagen - 34

Imagen - 35

Imagen - 36

Imagen - 37

Imagen - 38

Imagen - 39

Imagen - 40

Imagen - 41

Imagen - 42

Imagen - 43

Imagen - 44

Imagen - 45

Imagen - 46

Imagen - 47

Imagen - 48

Imagen - 49

Imagen - 50

Imagen - 51

Imagen - 52

Imagen - 53


Imagen - 54


Imagen - 55

Imagen - 56

Imagen - 57


Imagen - 58

Imagen - 59

Imagen - 60

Imagen - 61

Imagen - 62



Imagen - 63

Imagen - 64

Imagen - 65

Imagen - 66

Imagen - 67

Imagen - 68

ELEMENTO	ACCIÓN	NIVEL	PP	DES	TPINT	RPINT	FORFAIT	MO	TREP	DTO	TOTAL	GENERA
140 - TAPA GANCHO REMOLQUE DELANTERO	SUSTITUIR	SUSTITUIR	8.32	0.1	0.00	0	0	0	0	7	11.79	✓
120 - ALETA DELANTERO DERECHO	ABOLLADO	LEVE	0	0	0.00	0	0	0	0.2	0	33.00	
140 - PARAGOLPES DELANTERO (DESMONTADO)	PINTURA	LEVE	0	0.6	0.00	0	0	0	0	0	54.00	
120 - ALETA DELANTERO IZQUIERDO	ABOLLADO	LEVE	0	0	0.00	0	0	0	0.2	0	36.00	
161 - MONTANTE DE TECHO IZQUIERDO	PINTURA	LEVE	0	0	0.70	0	0	0	0	0	21.00	
413 - MOLDURA DE PARABRISAS IZQUIERDO	SUSTITUIR	SUSTITUIR	33.57	0.2	0.00	0	0	0	0	7	42.16	✓
110 - PUERTA DELANTERO IZQUIERDO	ABOLLADO	LEVE	0	0	1.20	0	0	0	0.3	0	63.00	
130 - PUERTA TRASERO IZQUIERDO	ABOLLADO	LEVE	0	0	0.00	0	0	0	0.2	0	48.00	
150 - TECHO	PINTURA	LEVE	0	0	3.00	0	0	0	0	0	126.00	
129 - ALETA TRASERO IZQUIERDO	PINTURA	MEDIO	0	0	0.00	0	0	0	0	0	72.00	
140 - PARAGOLPES TRASERO (DESMONTADO)	PINTURA	LEVE	0	0.6	0.00	0	0	0	0	0	54.00	
160 - PORTON O MALETERO	PINTURA	MEDIO	0	0	0.00	0	0	0	0	0	72.00	
120 - ALETA TRASERO DERECHO	PINTURA	MEDIO	0	0	0.00	0	0	0	0	0	72.00	

Imagen - 69

113 - PUERTA TRASERO DERECHO	ABOLLADO	LEVE	0	0	1.00	0	0	0	0.3	0	60.00	
110 - PUERTA DELANTERO DERECHO	ABOLLADO	LEVE	0	0	1.20	0	0	0	0.2	0	60.00	
805 - ASIENTO DELANTERO IZQUIERDO	FORFAIT	TAPICERIA	0	0	0.00	0	50	0	0	0	50.00	
LIMPIEZA INTERNA – B2C	FORFAIT	FORFAIT	0	0	0.00	0	120	0	0	0	120.00	
PRUEBA DINÁMICA + DIAGNOSIS – B2C	FORFAIT	FORFAIT	0	0	0.00	0	50	0	0	0	50.00	
MANTENIMIENTO + REVISIÓN – B2C	FORFAIT	FORFAIT	0	0	0.00	0	85	0	0	0	85.00	
COMPROBAR CONEXIÓN MÓVIL – B2C	FORFAIT	FORFAIT	0	0	0.00	0	3	0	0	0	3.00	
COMPROBADOR VIDA BATERÍA – B2C	FORFAIT	FORFAIT	0	0	0.00	0	10	0	0	0	10.00	
COMBUSTIBLE	FORFAIT	FORFAIT	0	0	0	0	15	0	0	0	15.00	
760 - CHALECO SEGURIDAD	SUSTITUIR	SUSTITUIR	5	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	✓
743 - TRIANGULOS	SUSTITUIR	SUSTITUIR	10.3	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	✓
TAPAS ISOFIX(2X)	SUSTITUIR	SUSTITUIR	4.26	0.3	0.00	0	0	0	0	5	0.00	✓
770 - BATERIA	SUSTITUIR	SUSTITUIR	125.48	0	0.00	0	0	0	0	21	0.00	✓
NEUMATICOS TRASEROS	REAJUSTE	REAJUSTE	0	0	0	0	0	0	0.7	0	21.00	
930 - NEUMATICO TRASERO DERECHO	SUSTITUIR	SUSTITUIR	89.14	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	✓
930 - NEUMATICO TRASERO IZQUIERDO	SUSTITUIR	SUSTITUIR	89.14	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	✓
400 - PARABRISAS	FORFAIT	LUNAS	0	0	0	0	0.01	0	0	0	0.01	

Imagen - 70

130 - CAPO	PINTURA	MEDIO	0	0	1.3	0	0	0	0	58.50
710 - RETROVISOR DERECHO	PINTURA	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0.00
710 - RETROVISOR IZQUIERDO	PINTURA	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0.00
161 - MONTANTE DE TECHO DERECHO	PINTURA	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0.00
9143 - MOLDURA DE PARAGOLPES DELANTERO DERECHO	PINTURA	MEDIO	0	0	0.2	0	0	0	0	9.00
9143 - MOLDURA DE PARAGOLPES DELANTERO IZQUIERDO	PINTURA	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0.00
EMBELLECEDORES TECHO	REAJUSTE	REAJUSTE	0	0	0	0	0	0	2	60.00
OS: 1. DESMONTAR PARA PINTAR										
123 - ALETIN TRASERO DERECHO	PINTURA	MEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ANAGRAMA SKODA(X1)	SUSTITUIR	SUSTITUIR	28.69	0.1	0.00	0	0	0	7	0.00 ✓
ANAGRAMA KAROQ(X1)	SUSTITUIR	SUSTITUIR	28.69	0.1	0.00	0	0	0	7	0.00 ✓

Imagen - 71

Imagen - 72

Imagen - 73

Imagen - 74

Imagen - 75

Imagen - 76

Imagen - 77

Imagen - 78

Imagen - 79

Imagen - 80

Imagen - 81

Imagen - 82

Imagen - 83

Imagen - 84

Imagen - 85

Imagen - 86

Imagen - 87

Imagen - 88

Imagen - 89

Imagen - 90

Imagen - 91

Imagen - 92

Imagen - 93

Imagen - 94

Imagen - 95

Imagen - 96

Imagen - 97

Imagen - 98

Imagen - 99

Imagen - 100

Imagen - 101

Imagen - 102

Imagen - 103

Imagen - 104

Imagen - 105

Imagen - 106

Imagen - 107