

Id 1656534
Matrícula 0473LPZ
Bastidor KMHK281EGMU062253
Marca HYUNDAI
Modelo KONA
SubModelo HY KONA 1.6 HEV FL XLINE
Color GREY
Ciente EUROPCAR MOBILITY GROUP SPAIN
Ubicación
Tarifa 64255_EMG B2B TURISMOS_9037_ES_2022
Nº de GFA

Km 102675
Fecha Tasación 03/04/2025

Elemento	Acción	Nivel	TC
Juego de alfombrillas Completo	Falta	Falta	0.00
Compresor kit reparar pinchazos	Falta	Falta	0.00
Bandeja trasera	Falta	Falta	0.00
Tapizado de respaldo Trasero Central	Forfait	Tapicería	0.00
Faro Delantero Izquierdo	Sustituir	Sustituir	0.10
Capo	Abollado	Leve	4.00
Parabrisas	Forfait	Lunas	0.00
Paragolpes delantero (Desmontado)	Pintura	Leve	0.60
Moldura de paragolpes Delantero	Abollado	Leve	0.20
Moldura de paragolpes Delantero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Faro Delantero Derecho	Sustituir	Sustituir	0.40
Moldura de paragolpes Delantero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Spoiler Delantero	Pintura	Leve	0.00
Aleta Delantero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Llanta Pulida Delantero Izquierdo	Forfait	Forfait	0.00
''			
Intermitente de Retrovisor Izquierdo	Sustituir	Sustituir	0.30
Eliminacion de rotulos y vinilos	Forfait	Forfait	0.00
Carcasa de retrovisor Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Alojamiento puerta Trasero Izquierdo	Abollado	Leve	0.20
Puerta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	0.60
Puerta Trasero Izquierdo	Abollado	Leve	0.30
Aleta Trasero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Aletin trasero izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Llanta Pulida Trasero Izquierdo	Forfait	Forfait	0.00
''			
Piloto Antiniebla Trasero Izquierdo	Forfait	Pulido	0.00
Porton o maletero	Abollado	Leve	1.50
Anagrama o emblema marca de porton Trasero	Reajuste	Reajuste	0.30
Anagrama o emblema marca en letra de porton Trasero	Sustituir	Sustituir	0.20
Logotipo de porton MODELO	Sustituir	Sustituir	0.00
Logotipo de porton TIPO MOTOR	Sustituir	Sustituir	0.00
Moldura de paragolpes Trasero	Pintura	Leve	0.00
Spoiler Trasero	Pintura	Leve	0.00
Aleta Trasero Derecho	Abollado	Leve	0.20
Aletin trasero derecho	Abollado	Leve	0.20
Puerta Trasero Derecho	Abollado	Leve	2.00
Maneta Trasero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Alojamiento puerta trasero derecho	Abollado	Leve	0.20
Puerta Delantero Derecho	Abollado	Leve	1.50
Carcasa de retrovisor Derecho	Pintura	Leve	0.00
Intermitente de Retrovisor Derecho	Sustituir	Sustituir	0.30

Aletin delantero derecho	Pintura	Leve	0.00
Llanta Pulida Delantero Derecho	Forfait	Forfait	0.00
''			
Techo	Abollado	Medio	5.00
TAP	Pintura	Leve	0.00
Total tasación			0.00 €

Imágenes



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47



Imagen - 48



Imagen - 49



Imagen - 50



Imagen - 51



Imagen - 52



Imagen - 53



Imagen - 54



Imagen - 55



Imagen - 56



Imagen - 57



Imagen - 58



Imagen - 59



Imagen - 60



Imagen - 61



Imagen - 62



Imagen - 63



Imagen - 64



Imagen - 65



Imagen - 66



Imagen - 67



Imagen - 68



Imagen - 69



Imagen - 70



Imagen - 71



Imagen - 72



Imagen - 73



Imagen - 74



Imagen - 75



Imagen - 76



Imagen - 77



Imagen - 78



Imagen - 79



Imagen - 80



Imagen - 81



Imagen - 82



Imagen - 83



Imagen - 84



Imagen - 85



Imagen - 86



Imagen - 87



Imagen - 88



Imagen - 89



Imagen - 90



Imagen - 91



Imagen - 92



Imagen - 93



Imagen - 94



Imagen - 95



Imagen - 96



Imagen - 97



Imagen - 98



Imagen - 99



Imagen - 100



Imagen - 101



Imagen - 102



Imagen - 103



Imagen - 104



Imagen - 105