**TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.**
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Id** | 1729677 | **Km** | 96045 |
| **Matrícula** | 0706MJV | **Fecha Tasación** | 17/03/2025 |
| **Bastidor** | TMBJJ7NS2P8534925 | | |
| **Marca** | SKODA | | |
| **Modelo** | KODIAQ | | |
| **SubModelo** | SK KODIAQ 2.0TDI 150CV 5+2P AUTO | | |
| **Color** | BLUE | | |
| **Cliente** | EUROPCAR MOBILITY GROUP SPAIN | | |
| **Ubicación** | | | |
| **Tarifa** | 64255_EMG B2B TURISMOS_9037_ES_2022 | | |
| **Nº de GFA** | | | |

| Elemento | Acción | Nivel | TC |
|---|---|---|---|
| Paragolpes delantero (Desmontado) | Pintura | Leve | 0.00 |
| Spoiler Delantero | Pintura | Leve | 0.50 |
| Paragolpes Delantero Texturado | Sustituir | Sustituir | 1.80 |
| Aletin delantero izquierdo | Pintura | Leve | 0.00 |
| Capo | Abollado | Leve | 0.40 |
| Puerta Delantero Izquierdo | Pintura | Leve | 0.00 |
| Puerta Trasero Izquierdo | Abollado | Leve | 2.00 |
| *Aguas, MR,* | | | |
| Aleta Trasero Izquierdo | Abollado | Leve | 0.20 |
| Porton o maletero | Abollado | Leve | 0.40 |
| Logotipo de porton ACABADO | Sustituir | Sustituir | 0.20 |
| Anagrama o emblema marca en letra de porton Trasero | Sustituir | Sustituir | 0.20 |
| Paragolpes trasero texturado (desmontado) | Pintura | Leve | 0.60 |
| Paragolpes trasero (desmontado) | Forfait | Pulido | 0.00 |
| Puerta Trasero Derecho | Abollado | Leve | 1.00 |
| *Aguas, MR,* | | | |
| Puerta Delantero Derecho | Abollado | Leve | 0.40 |
| Aletin delantero derecho | Pintura | Leve | 0.00 |
| *PDO,* | | | |
| Retrovisor Izquierdo | Pintura | Leve | 0.00 |
| Portaobjetos derecho tablero | Reajuste | Leve | 0.40 |
| *Porta Objectos, PDO,* | | | |
| TAP | Pintura | Leve | 0.00 |
| | | **Total tasación** | **0.00 €** |

**Imágenes**

Imagen - 1

Imagen - 2

Imagen - 3

Imagen - 4

Imagen - 5

Imagen - 6

Imagen - 7

Imagen - 8

Imagen - 9

Imagen - 10

Imagen - 11

Imagen - 12

Imagen - 13

Imagen - 14

Imagen - 15

Imagen - 16

Imagen - 17

Imagen - 18

Imagen - 19

Imagen - 20

Imagen - 21

Imagen - 22

Imagen - 23

Imagen - 24

Imagen - 25

Imagen - 26

Imagen - 27

Imagen - 28

Imagen - 29

Imagen - 30

Imagen - 31

Imagen - 32

Imagen - 33

Imagen - 34

Imagen - 35

Imagen - 36

Imagen - 37

Imagen - 38

Imagen - 39

Imagen - 40

Imagen - 41

Imagen - 42

Imagen - 43

Imagen - 44

Imagen - 45

Imagen - 46

Imagen - 47

Imagen - 48

Imagen - 49

Imagen - 50

Imagen - 51

Imagen - 52

Imagen - 53

Imagen - 54

Imagen - 55

Imagen - 56

Imagen - 57

Imagen - 58


Imagen - 59

Imagen - 60

Imagen - 61

Imagen - 62

Imagen - 63

Imagen - 64

Imagen - 65

Imagen - 66

Imagen - 67

Imagen - 68

Imagen - 69

Imagen - 70

Imagen - 71

Imagen - 72

Imagen - 73

Imagen - 74