**TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.**
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Id** | 1611857 | **Km** | 67123 |
| **Matrícula** | 0799MCC | **Fecha Tasación** | 10/04/2025 |
| **Bastidor** | LSJW74U95NZ266685 | | |
| **Marca** | Mg | | |
| **Modelo** | ZS | | |
| **SubModelo** | MG ZS UL | | |
| **Color** | RED | | |
| **Cliente** | EUROPCAR MOBILITY GROUP SPAIN | | |
| **Ubicación** | | | |
| **Tarifa** | 64255_EMG B2B TURISMOS_9037_ES_2022 | | |
| **Nº de GFA** | | | |

| Elemento | Acción | Nivel | TC |
|---|---|---|---|
| Aleta Delantero Izquierdo | Abollado | Leve | 0.40 |
| Aletin delantero izquierdo | Sustituir | Sustituir | 0.40 |
| Paragolpes delantero (Desmontado) | Pintura | Leve | 0.60 |
| Moldura de paragolpes Delantero | Pintura | Leve | 0.00 |
| Aleta Delantero Derecho | Abollado | Leve | 0.30 |
| Llanta Pulida Delantero Derecho | Forfait | Forfait | 0.00 |
| , , | | | |
| Puerta Delantero Derecho | Abollado | Leve | 0.40 |
| Puerta Trasero Derecho | Abollado | Leve | 0.20 |
| Aleta Trasero Derecho | Abollado | Leve | 0.40 |
| Paragolpes trasero (desmontado) | Abollado | Leve | 1.20 |
| *PDO,* | | | |
| Porton o maletero | Abollado | Leve | 0.60 |
| Bandeja trasera | Sustituir | Sustituir | 0.00 |
| Pivote Derecho bandeja trasera | Sustituir | Sustituir | 0.00 |
| Pivote Izquierdo bandeja trasera | Sustituir | Sustituir | 0.00 |
| Logotipo de porton MODELO | Sustituir | Sustituir | 0.30 |
| Moldura de paragolpes Trasero | Pintura | Leve | 0.00 |
| Aleta Trasero Izquierdo | Abollado | Leve | 0.20 |
| Puerta Trasero Izquierdo | Pintura | Leve | 0.00 |
| Puerta Delantero Izquierdo | Pintura | Leve | 0.00 |
| Moqueta de piso | Forfait | Tapicería | 0.00 |

| | |
|---|---|
| **Total tasación** | **0.00 €** |

**Imágenes**

Imagen - 1

Imagen - 2

Imagen - 3

Imagen - 4

Imagen - 5

Imagen - 6

Imagen - 7

Imagen - 8

Imagen - 9

Imagen - 10

Imagen - 11

Imagen - 12

Imagen - 13

Imagen - 14

Imagen - 15

Imagen - 16

Imagen - 17

Imagen - 18

Imagen - 19

Imagen - 20

Imagen - 21

Imagen - 22

Imagen - 23

Imagen - 24

Imagen - 25

Imagen - 26

Imagen - 27

Imagen - 28

Imagen - 29

Imagen - 30

Imagen - 31

Imagen - 32


Imagen - 33

Imagen - 34


Imagen - 35

Imagen - 36

Imagen - 37

Imagen - 38

Imagen - 39

Imagen - 40

Imagen - 41

Imagen - 42

Imagen - 43

Imagen - 44

Imagen - 45

Imagen - 46

Imagen - 47

Imagen - 48

Imagen - 49

Imagen - 50

Imagen - 51

Imagen - 52

Imagen - 53

Imagen - 54

Imagen - 55

Imagen - 56

Imagen - 57

Imagen - 58

Imagen - 59

Imagen - 60

Imagen - 61

Imagen - 62