TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

Id	1656542	**Km**	99752
Matrícula	0394LPZ	**Fecha Tasación**	14/04/2025
Bastidor	KMHK281EGMU062474		
Marca	HYUNDAI		
Modelo	KONA		
SubModelo	HY KONA 1.6 HEV FL XLINE		
Color	BLUE		
Cliente	EUROPCAR MOBILITY GROUP SPAIN		
Ubicación			
Tarifa	64255_EMG B2B TURISMOS_9037_ES_2022		
Nº de GFA			

Elemento	Acción	Nivel	TC
Parabrisas	Sustituir	Sustituir	0.00
Moldura de paragolpes Delantero	Pintura	Leve	0.00
Faro Delantero Derecho	Forfait	Pulido	0.00
Soporte Faro Derecho	Pintura	Leve	0.00
Spoiler Delantero	Pintura	Leve	0.00
Placa de matricula Delantero	Sustituir	Sustituir	0.10
Soporte Faro Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Aleta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	0.30
Llanta Pulida Delantero Izquierdo	Forfait	Forfait	0.00
,,			
Puerta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	0.50
Carcasa de retrovisor Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Intermitente de Retrovisor Izquierdo	Sustituir	Sustituir	0.30
Moqueta de piso Delantero	Forfait	Tapicería	0.00
Puerta Trasero Izquierdo	Abollado	Leve	1.00
Moldura Inferior de puerta Traseo Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Alojamiento puerta Trasero Izquierdo	Abollado	Leve	0.30
Montante de techo Izquierdo	Abollado	Leve	1.00
Aleta Trasero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Llanta Pulida Trasero Izquierdo	Forfait	Forfait	0.00
,,			
Paragolpes trasero (desmontado)	Pintura	Leve	0.60
Spoiler Trasero	Pintura	Leve	0.00
Puerta Trasero Derecho	Abollado	Leve	1.00
Alojamiento puerta trasero derecho	Abollado	Leve	0.20
Aletin trasero derecho	Pintura	Leve	0.00
Llanta Pulida Trasero Derecho	Forfait	Forfait	0.00
,,			
Puerta Delantero Derecho	Abollado	Leve	2.00
Moldura Inferior de puerta Delantero Derecho	Abollado	Leve	0.20
Carcasa de retrovisor Derecho	Pintura	Leve	0.00
Aleta Delantero Derecho	Abollado	Leve	0.50
Llanta Pulida Delantero Derecho	Forfait	Forfait	0.00
,,			
Techo	Abollado	Medio	4.00
TAP	Pintura	Leve	0.00

Total tasación	**0.00 €**

Imágenes

Imagen - 1

Imagen - 2

Imagen - 3

Imagen - 4

Imagen - 5

Imagen - 6

Imagen - 7

Imagen - 8

Imagen - 9

Imagen - 10

Imagen - 11

Imagen - 12

Imagen - 13

Imagen - 14

Imagen - 15

Imagen - 16

Imagen - 17

Imagen - 18

Imagen - 19

Imagen - 20

Imagen - 21

Imagen - 22

Imagen - 23

Imagen - 24

Imagen - 25



Imagen - 26

Imagen - 27

Imagen - 28

Imagen - 29

Imagen - 30

Imagen - 31

Imagen - 32

Imagen - 33

Imagen - 34

Imagen - 35

Imagen - 36

Imagen - 37

Imagen - 38

Imagen - 39

Imagen - 40

Imagen - 41

Imagen - 42

Imagen - 43

Imagen - 44

Imagen - 45

Imagen - 46

Imagen - 47

Imagen - 48

Imagen - 49

Imagen - 50

Imagen - 51

Imagen - 52

Imagen - 53

Imagen - 54

Imagen - 55

Imagen - 56

Imagen - 57

Imagen - 58

Imagen - 59

Imagen - 60

Imagen - 61

Imagen - 62

Imagen - 63

Imagen - 64

Imagen - 65

Imagen - 66

Imagen - 67

Imagen - 68

Imagen - 69

Imagen - 70

Imagen - 71

Imagen - 72

Imagen - 73

Imagen - 74

Imagen - 75

Imagen - 76

Imagen - 77

Imagen - 78

Imagen - 79

Imagen - 80

Imagen - 81

Imagen - 82

Imagen - 83

Imagen - 84

Imagen - 85

Imagen - 86

Imagen - 87

Imagen - 88

Imagen - 89