TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

Id	1468597	**Km**	120579
Matrícula	4005LPS	**Fecha Tasación**	22/04/2025
Bastidor	VF3VBYHRKMZ034489		
Marca	PEUGEOT		
Modelo	EXPERT		
SubModelo	PG EXPERT 16BHDI L1H1 5M		
Color	WHITE		
Cliente	EUROPCAR MOBILITY GROUP SPAIN		
Ubicación			
Tarifa	64255_EMG B2B TURISMOS_9037_ES_2022		
Nº de GFA			

Elemento	Acción	Nivel	TC
Parabrisas	Forfait	Lunas	0.00
Paragolpes delantero (Desmontado)	Abollado	Leve	1.10
Moldura de paragolpes Delantero	Pintura	Leve	0.00
Aleta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	1.50
Tapacubos Delantero Izquierdo	Sustituir	Sustituir	0.10
Carcasa de retrovisor Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Cajon Porta Herramientas	Sustituir	Sustituir	0.20
Puerta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	2.00
Moldura Inferior de puerta Delantero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Estribo Izquierdo	Abollado	Medio	6.00
PDO,			
Panel lateral Izquierdo	Abollado	Medio	4.00
MR,			
Paragolpes trasero (desmontado)	Pintura	Leve	0.60
Puerta de Carga Trasera Izquierdo	Abollado	Medio	3.50
Logotipo de porton MODELO	Sustituir	Sustituir	0.20
Puerta de Carga Trasera Derecho	Abollado	Medio	5.00
PDO,			
Anagrama o emblema marca de porton Trasero	Sustituir	Sustituir	0.20
Guarnecido de puerta de carga Trasero Izquierdo	Sustituir	Sustituir	0.20
Guarnecido de puerta de carga Trasero Derecho	Sustituir	Sustituir	0.20
Bisagra Trasera Derecho Inferior	Pintura	Leve	0.00
Aleta Trasero Derecho	Abollado	Medio	3.20
MR,			
Puerta Trasero Derecho	Abollado	Medio	3.00
MR,			
Moldura Inferior de puerta Trasero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Estribo Derecho	Abollado	Leve	2.50
Puerta Delantero Derecho	Abollado	Medio	2.50
MR,			
Moldura Inferior de puerta Delantero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Carcasa de retrovisor Derecho	Pintura	Leve	0.00
Aleta Delantero Derecho	Abollado	Medio	3.00
TAP	Pintura	Leve	0.00

Total tasación	**0.00 €**

Imágenes

Imagen - 1

Imagen - 2

Imagen - 3

Imagen - 4

Imagen - 5

Imagen - 6

Imagen - 7

Imagen - 8

Imagen - 9

Imagen - 10

Imagen - 11

Imagen - 12

Imagen - 13

Imagen - 14

Imagen - 15

Imagen - 16

Imagen - 17

Imagen - 18

Imagen - 19

Imagen - 20

Imagen - 21

Imagen - 22

Imagen - 23

Imagen - 24


Imagen - 25

Imagen - 26

Imagen - 27

Imagen - 28

Imagen - 29

Imagen - 30

Imagen - 31

Imagen - 32

Imagen - 33

Imagen - 34

Imagen - 35

Imagen - 36

Imagen - 37

Imagen - 38

Imagen - 39

Imagen - 40

Imagen - 41

Imagen - 42

Imagen - 43

Imagen - 44

Imagen - 45

Imagen - 46

Imagen - 47

Imagen - 48

Imagen - 49

Imagen - 50

Imagen - 51

Imagen - 52

Imagen - 53

Imagen - 54

Imagen - 55

Imagen - 56

Imagen - 57

Imagen - 58

Imagen - 59

Imagen - 60

Imagen - 61

Imagen - 62

Imagen - 63

Imagen - 64

Imagen - 65

Imagen - 66

Imagen - 67

Imagen - 68

Imagen - 69

Imagen - 70

Imagen - 71

Imagen - 72

Imagen - 73

Imagen - 74

Imagen - 75

Imagen - 76

Imagen - 77

Imagen - 78

Imagen - 79

Imagen - 80

Imagen - 81