TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

Id	1600510	**Km**	70515
Matrícula	4661LXR	**Fecha Tasación**	29/04/2025
Bastidor	ZFANF2C30MP963118		
Marca	FIAT		
Modelo	500		
SubModelo	FI 500 X 1.0 GAS 120CV		
Color	WHITE		
Cliente	EUROPCAR MOBILITY GROUP SPAIN		
Ubicación			
Tarifa	64255_EMG B2B TURISMOS_9037_ES_2022		
Nº de GFA			

Elemento	Acción	Nivel	TC
Capo	Abollado	Leve	1.50
Parabrisas	Forfait	Lunas	0.00
Paragolpes delantero (Desmontado)	Pintura	Leve	0.60
Piloto luz diurna Delantero Izquierdo	Sustituir	Sustituir	0.65
Spoiler Delantero	Abollado	Leve	1.50
Rejilla Paragolpes Delantero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Rejilla Paragolpes Delantero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Aletin delantero izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Llanta Pulida Delantero Izquierdo	Forfait	Forfait	0.00
,,			
Puerta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	2.50
Intermitente de Retrovisor Izquierdo	Forfait	Pulido	0.00
Moldura Inferior de puerta Delantero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Juego de alfombrillas Completo	Falta	Falta	0.00
Puerta Trasero Izquierdo	Abollado	Leve	0.60
Tapa o moldura de estribo Izquierdo	Abollado	Leve	1.00
Porton o maletero	Abollado	Leve	1.00
Anagrama o emblema marca de porton Trasero	Reajuste	Reajuste	0.30
Paragolpes trasero (desmontado)	Pintura	Leve	0.60
Spoiler Trasero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Spoiler Trasero	Pintura	Leve	0.00
Spoiler Trasero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Aleta Trasero Derecho	Abollado	Leve	0.30
Aletin trasero derecho	Pintura	Leve	0.00
Puerta Trasero Derecho	Abollado	Leve	0.50
Moldura de puerta Trasero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Puerta Delantero Derecho	Abollado	Leve	0.40
Aletin delantero derecho	Abollado	Leve	0.30
Carcasa de retrovisor Derecho	Pintura	Leve	0.00
Intermitente de Retrovisor Derecho	Forfait	Pulido	0.00
Llanta Pulida Delantero Derecho	Forfait	Forfait	0.00
,,			
TAP	Pintura	Leve	0.00

Total tasación	**0.00 €**

Imágenes

Imagen - 1

Imagen - 2

Imagen - 3

Imagen - 4

Imagen - 5

Imagen - 6


Imagen - 7

Imagen - 8

Imagen - 9

Imagen - 10

Imagen - 11

Imagen - 12

Imagen - 13

Imagen - 14

Imagen - 15

Imagen - 16

Imagen - 17

Imagen - 18

Imagen - 19

Imagen - 20

Imagen - 21

Imagen - 22

Imagen - 23

Imagen - 24

Imagen - 25

Imagen - 26

Imagen - 27

Imagen - 28

Imagen - 29

Imagen - 30

Imagen - 31

Imagen - 32

Imagen - 33

Imagen - 34

Imagen - 35

Imagen - 36

Imagen - 37

Imagen - 38

Imagen - 39

Imagen - 40


Imagen - 41

Imagen - 42

Imagen - 43

Imagen - 44

Imagen - 45

Imagen - 46

Imagen - 47

Imagen - 48

Imagen - 49

Imagen - 50

Imagen - 51

Imagen - 52

Imagen - 53

Imagen - 54

Imagen - 55

Imagen - 56

Imagen - 57

Imagen - 58

Imagen - 59

Imagen - 60

Imagen - 61

Imagen - 62

Imagen - 63

Imagen - 64

Imagen - 65

Imagen - 66

Imagen - 67

Imagen - 68

Imagen - 69

Imagen - 70

Imagen - 71

Imagen - 72

Imagen - 73

Imagen - 74

Imagen - 75

Imagen - 76

Imagen - 77

Imagen - 78

Imagen - 79

Imagen - 80

Imagen - 81

Imagen - 82

Imagen - 83

Imagen - 84

Imagen - 85

Imagen - 86

Imagen - 87

Imagen - 88

Imagen - 89