TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

Id	1600177	**Km**	67214
Matrícula	9223LWK	**Fecha Tasación**	28/04/2025
Bastidor	ZFANF2C38MP953369		
Marca	FIAT		
Modelo	500		
SubModelo	FI 500 X 1.0 GAS 120CV		
Color	GREY		
Cliente	EUROPCAR MOBILITY GROUP SPAIN		
Ubicación			
Tarifa	64255_EMG B2B TURISMOS_9037_ES_2022		
Nº de GFA			

Elemento	Acción	Nivel	TC
Parabrisas	Sustituir	Sustituir	1.90
Paragolpes delantero (Desmontado)	Pintura	Leve	0.60
Piloto luz diurna Delantero Derecho	Forfait	Pulido	0.00
Moldura de paragolpes Delantero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Spoiler Delantero	Pintura	Leve	0.00
Moldura de paragolpes Delantero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Aletin delantero izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Llanta Pulida Delantero Izquierdo	Forfait	Forfait	0.00
, ,			
Puerta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	0.40
Tapa o moldura de estribo Izquierdo	Sustituir	Sustituir	5.65
Puerta Trasero Izquierdo	Abollado	Leve	0.50
Aleta Trasero Izquierdo	Forfait	Pulido	0.00
Llanta aleacion Trasero Izquierdo	Forfait	Forfait	0.00
, ,			
Porton o maletero	Forfait	Pulido	0.00
Paragolpes trasero (desmontado)	Abollado	Leve	0.90
Catadrioptico o reflector Trasero Derecho	Sustituir	Sustituir	1.00
Botella kit reparar pinchazos	Falta	Falta	0.10
Spoiler Trasero	Pintura	Leve	0.00
Aleta Trasero Derecho	Abollado	Leve	0.20
Llanta Pulida Trasero Derecho	Forfait	Forfait	0.00
, ,			
Puerta Trasero Derecho	Abollado	Leve	0.50
Puerta Delantero Derecho	Abollado	Leve	0.40
Moldura Inferior de puerta Trasero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Tapa o moldura de estribo Derecho	Abollado	Leve	0.50
Aleta Delantero Derecho	Forfait	Pulido	0.00
Aletin delantero derecho	Pintura	Leve	0.00
Llanta Pulida Delantero Derecho	Forfait	Forfait	0.00
, ,			
TAP	Pintura	Leve	0.00

Total tasación	**0.00 €**

Imágenes

Imagen - 1

Imagen - 2

Imagen - 3

Imagen - 4

Imagen - 5

Imagen - 6

Imagen - 7

Imagen - 8

Imagen - 9

Imagen - 10

Imagen - 11

Imagen - 12

Imagen - 13

Imagen - 14

Imagen - 15

Imagen - 16

Imagen - 17

Imagen - 18

Imagen - 19

Imagen - 20

Imagen - 21

Imagen - 22

Imagen - 23

Imagen - 24

Imagen - 25

Imagen - 26

Imagen - 27

Imagen - 28

Imagen - 29

Imagen - 30

Imagen - 31

Imagen - 32

Imagen - 33

Imagen - 34

Imagen - 35

Imagen - 36

Imagen - 37

Imagen - 38

Imagen - 39

Imagen - 40

Imagen - 41

Imagen - 42

Imagen - 43

Imagen - 44

Imagen - 45

Imagen - 46

Imagen - 47

Imagen - 48

Imagen - 49

Imagen - 50

Imagen - 51

Imagen - 52

Imagen - 53

Imagen - 54

Imagen - 55

Imagen - 56

Imagen - 57

Imagen - 58

Imagen - 59

Imagen - 60

Imagen - 61

Imagen - 62

Imagen - 63

Imagen - 64

Imagen - 65


Imagen - 66

Imagen - 67

Imagen - 68

Imagen - 69

Imagen - 70

Imagen - 71

Imagen - 72

Imagen - 73

Imagen - 74

Imagen - 75

Imagen - 76

Imagen - 77

Imagen - 78

Imagen - 79

Imagen - 80

Imagen - 81

Imagen - 82

Imagen - 83

Imagen - 84

Imagen - 85

Imagen - 86

Imagen - 87

Imagen - 88

Imagen - 89