TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

Id	1615498	**Km**	30705
Matrícula	2517MCT	**Fecha Tasación**	28/03/2025
Bastidor	WAUZZZGE4PB019147		
Marca	AUDI		
Modelo	E-TRON		
SubModelo	AU E-TRON		
Color	BLUE		
Cliente	EUROPCAR MOBILITY GROUP SPAIN		
Ubicación			
Tarifa	64255_EMG B2B TURISMOS_9037_ES_2022		
Nº de GFA			

Elemento	Acción	Nivel	TC
Capo	Pintura	Leve	0.00
Parabrisas	Forfait	Lunas	0.00
Paragolpes delantero (Desmontado)	Pintura	Leve	0.60
Rejilla Frente	Sustituir	Sustituir	1.30
PDO,			
Tapa gancho remolque Delantero	Sustituir	Sustituir	0.00
Spoiler Delantero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Spoiler Delantero	Pintura	Leve	0.00
Spoiler Delantero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Aletin delantero izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Llanta aleacion Delantero Izquierdo	Forfait	Forfait	0.00
, ,			
Carcasa de retrovisor Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Retrovisor Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Puerta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	0.30
Maneta Delantero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Moldura Inferior de puerta Delantero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Puerta Trasero Izquierdo	Abollado	Leve	0.30
Moldura de puerta Trasero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Moldura de paragolpes Trasero	Pintura	Leve	0.00
Spoiler Trasero	Abollado	Leve	0.20
Aleta Trasero Derecho	Abollado	Leve	0.40
Aletin trasero derecho	Pintura	Leve	0.00
Llanta aleacion Trasero Derecho	Forfait	Forfait	0.00
, ,			
Puerta Trasero Derecho	Abollado	Leve	0.30
Puerta Delantero Derecho	Abollado	Leve	0.30
Maneta Delantero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Carcasa de retrovisor Derecho	Pintura	Leve	0.00
Retrovisor Derecho	Pintura	Leve	0.00
Aletin delantero derecho	Pintura	Leve	0.00
Aleta Delantero Derecho	Pintura	Leve	0.00
TAP	Pintura	Leve	0.00

Total tasación	**0.00 €**

Imágenes

Imagen - 1

Imagen - 2

Imagen - 3

Imagen - 4

Imagen - 5

Imagen - 6

Imagen - 7

Imagen - 8

Imagen - 9

Imagen - 10

Imagen - 11

Imagen - 12

Imagen - 13

Imagen - 14

Imagen - 15

Imagen - 16

Imagen - 17

Imagen - 18

Imagen - 19

Imagen - 20

Imagen - 21

Imagen - 22

Imagen - 23

Imagen - 24

Imagen - 25

Imagen - 26

Imagen - 27

Imagen - 28

Imagen - 29

Imagen - 30

Imagen - 31

Imagen - 32

Imagen - 33

Imagen - 34

Imagen - 35

Imagen - 36

Imagen - 37

Imagen - 38

Imagen - 39

Imagen - 40

Imagen - 41

Imagen - 42

Imagen - 43

Imagen - 44

Imagen - 45

Imagen - 46

Imagen - 47

Imagen - 48

Imagen - 49

Imagen - 50

Imagen - 51

Imagen - 52

Imagen - 53

Imagen - 54

Imagen - 55

Imagen - 56


Imagen - 57

Imagen - 58

Imagen - 59

Imagen - 60

Imagen - 61

Imagen - 62

Imagen - 63

Imagen - 64

Imagen - 65

Imagen - 66

Imagen - 67

Imagen - 68

Imagen - 69

Imagen - 70

Imagen - 71

Imagen - 72

Imagen - 73

Imagen - 74

Imagen - 75

Imagen - 76

Imagen - 77

Imagen - 78

Imagen - 79

Imagen - 80

Imagen - 81

Imagen - 82