TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

Id	1603399	**Km**	70038
Matrícula	6021LZC	**Fecha Tasación**	21/05/2025
Bastidor	LSJW74U98NZ151871		
Marca	Mg		
Modelo	ZS		
SubModelo	MG ZS UL		
Color	BLACK		
Cliente	EUROPCAR MOBILITY GROUP SPAIN		
Ubicación			
Tarifa	64255_EMG B2B TURISMOS_9037_ES_2022		
Nº de GFA			

Elemento	Acción	Nivel	TC
Aleta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	0.20
Carcasa de retrovisor Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Puerta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	0.20
Moqueta de piso	Forfait	Forfait	0.00
Aleta Trasero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Mala Reparacion,			
Paragolpes trasero (desmontado)	Pintura	Leve	0.60
Aleta Trasero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Puerta Trasero Derecho	Abollado	Leve	0.40

Total tasación	**0.00 €**

Imágenes

Imagen - 1

Imagen - 2

Imagen - 3

Imagen - 4


Imagen - 5

Imagen - 6

Imagen - 7

Imagen - 8

Imagen - 9

Imagen - 10

Imagen - 11

Imagen - 12

Imagen - 13

Imagen - 14

Imagen - 15

Imagen - 16

Imagen - 17

Imagen - 18

Imagen - 19

Imagen - 20

Imagen - 21

Imagen - 22

Imagen - 23

Imagen - 24

Imagen - 25

Imagen - 26

Imagen - 27

Imagen - 28

Imagen - 29

Imagen - 30

Imagen - 31

Imagen - 32

Imagen - 33

Imagen - 34

Imagen - 35