TASARAUTO GLOBAL SERVICES, S.L.
C/ Puerto de Canencia 9 - 28729 (MADRID)
informacion@tasarauto.es
+34 918 412 771

Id	1468344	**Km**	88214
Matrícula	3219LHY	**Fecha Tasación**	03/06/2025
Bastidor	VXEVBYHVKL7001726		
Marca	OPEL		
Modelo	VIVARO		
SubModelo	GM VIVARO-VMIW 1,5 88KW DS		
Color	WHITE		
Cliente	EUROPCAR MOBILITY GROUP SPAIN		
Ubicación			
Tarifa	64255_EMG B2B TURISMOS_9037_ES_2022		
Nº de GFA			

Elemento	Acción	Nivel	TC
Capo	Abollado	Leve	0.50
Paragolpes delantero (Desmontado)	Abollado	Leve	0.40
Moldura de paragolpes Delantero	Abollado	Leve	0.40
Aleta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	1.50
Retrovisor Izquierdo	Sustituir	Sustituir	0.40
Carcasa de retrovisor Izquierdo	Sustituir	Sustituir	0.20
Puerta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	0.40
Panel lateral Izquierdo	Abollado	Leve	2.00
Paragolpes trasero (desmontado)	Pintura	Leve	0.60
Guarnecido de puerta Lateral Derecho	Sustituir	Sustituir	0.30
Puerta de Carga Trasera Izquierdo	Abollado	Leve	1.50
Logotipo de porton MODELO	Sustituir	Sustituir	0.20
Puerta de Carga Trasera Derecho	Abollado	Leve	0.50
Tapa gancho remolque Trasero	Sustituir	Sustituir	0.10
Aleta Trasero Derecho	Abollado	Leve	2.50
Puerta Trasero Derecho	Abollado	Leve	2.50
Moldura Inferior de puerta Trasero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Estribo Derecho	Abollado	Leve	0.50
MR,			
Puerta Delantero Derecho	Abollado	Leve	2.00
MR,			
Aleta Delantero Derecho	Abollado	Leve	1.50
MR,			
TAP	Pintura	Leve	0.00

Total tasación	**0.00 €**

Imágenes

Imagen - 1

Imagen - 2

Imagen - 3

Imagen - 4

Imagen - 5


Imagen - 6

Imagen - 7

Imagen - 8

Imagen - 9

Imagen - 10

Imagen - 11

Imagen - 12

Imagen - 13

Imagen - 14

Imagen - 15

Imagen - 16

Imagen - 17

Imagen - 18

Imagen - 19

Imagen - 20

Imagen - 21

Imagen - 22

Imagen - 23

Imagen - 24

Imagen - 25

Imagen - 26

Imagen - 27

Imagen - 28

Imagen - 29

Imagen - 30

Imagen - 31

Imagen - 32

Imagen - 33

Imagen - 34

Imagen - 35

Imagen - 36

Imagen - 37

Imagen - 38

Imagen - 39

Imagen - 40

Imagen - 41

Imagen - 42

Imagen - 43

Imagen - 44

Imagen - 45

Imagen - 46

Imagen - 47

Imagen - 48

Imagen - 49

Imagen - 50

Imagen - 51

Imagen - 52

Imagen - 53

Imagen - 54

Imagen - 55

Imagen - 56

Imagen - 57

Imagen - 58

Imagen - 59

Imagen - 60

Imagen - 61