


Détails véhicule

VIN	YV1UZK5V8 P1199157	Marque	VOLVO	Date d'entretien	-
Immatriculation	GJ-125-RN	Modèle	XC60 B4 MHEV	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	28/09/2022	Année	2022	Couleur	Noir Laque
Odometre	49 834 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Gris
Carburant	Diesel	Carrosserie	SUV CrossOver	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Automatique	CO2	-
Portes	-	Vitesses	-		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	21/05/2024	Parc	ESTREES-ST-DENIS XCPC44
-------------------	------------	------	---------------------------



Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Régulateur de vitesse	✓
Sellerie cuir	✓
Système de navigation	✓
Jantes aluminium	✓
Caméra de recul	✓


Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗
Plage arrière	✓

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Clef Plip	✓

Pneumatiques

235/55/19 W Toutes saisons 5.4 mm
ecoplus

235/55/19 W Toutes saisons 6.8 mm
ecoplus

235/55/19 W Toutes saisons 5.8 mm
ecoplus

235/55/19 W Toutes saisons 6.0 mm
ecoplus

Dommages

1		Elément	Compresseur kit secours	2		Elément	Recharge kit secours
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Echange

3



●●

Elément	Capot
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

4



●●

Elément	Jante alu 19"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

5



●●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

6



●●

Elément	Jante alu 19"
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

7



●●

Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

8



●●

Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

9



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

10



●●

Elément	Trappe . carburant
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

11



●●

Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

12



●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation