

Détails véhicule					
VIN	VF1FL0000 69241870	Marque	RENAULT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GF-438-QM	Modèle	TRAFIC L2H1 3T BLUE DCI 130	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	04/04/2022	Année	2022	Couleur	Blanc Laque
Odometre	76 433 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Inconnue
Carburant	Diesel	Carrosserie	Fourgon Tôle	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	-
Portes	-	Vitesses	-		

Détails d'évaluation		
Date d'évaluation	18/12/2024	Parc

Bordeaux | BODC96



Equipements génériques	
Climatisation manuelle	✓
Régulateur de vitesse	✓
Projecteurs Xénon	✓
Radars de recul	✓

Eléments amovibles	
Roue de secours	✓

Documents techniques	
Manuel d'utilisation	✓
Clef Plip	✓

Pneumatiques		
205/65/16 T Eté 2.8 mm TIGAR	205/65/16 T Eté 2.5 mm TIGAR	Goodyear 205/65/16 T Eté 7.0 mm
Goodyear 205/65/16 T Eté 5.2 mm	Goodyear 205/65/16 T Eté 5.0 mm	

Dommages					
1		Elément	Tapis	2	
		Position	Avant		
3		Dommages	Usé	4	
		Intensité	-		
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)		
		Elément	Joint de porte		
		Position	Avant Gauche		
		Dommages	Coupé		
		Intensité	-		
		Opération	Echange		
		Elément	Porte		
		Position	Arrière Droit		
		Dommages	Enfoncement		
		Intensité	-		
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)		

5



●●●

Elément	Panneau latéral inférieur
Position	Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

6



●●

Elément	Bas de caisse
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

7



●●

Elément	Joint de porte
Position	Latéral Droit
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange

8



●●

Elément	Haut de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

9



●●

Elément	Bas de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

10



●●

Elément	Pare-boue
Position	Avant Droit
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

11



●●

Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange

12



●●

Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Echange
TIGAR	

13



●●

Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Echange
TIGAR	

14



●●

Elément	Coquille de rétroviseur
Position	Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

15



●●

Elément	Feu clignotant latéral
Position	Latéral Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Echange

16



●●

Elément	Pare-boue
Position	Avant Gauche
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

17



●●

Elément	Insonorisant capot
Position	-
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange

18



●●

Elément	Protection pare-pierres
Position	Avant
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

19



●●

Elément	Porte
Position	Latéral Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

20



●●

Elément	Coque de clef
Position	-
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)