

Id 1795783
Matrícula 7851MCG
Bastidor VR3UPMHMDN5901861
Marca PEUGEOT
Modelo 208
SubModelo PG 208 1.2 GAS 75CV
Color WHITE
Ciente EUROPCAR MOBILITY GROUP SPAIN
Ubicación
Tarifa 64255_EMG B2B TURISMOS_9037_ES_2022
N° de GFA

Km 53873
Fecha Tasación 19/02/2025

Elemento	Acción	Nivel	TC
Paragolpes delantero (Desmontado)	Pintura	Leve	0.00
Tapacubos Delantero Izquierdo	Sustituir	Sustituir	0.10
Carcasa de retrovisor Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Puerta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	0.40
Puerta Trasero Izquierdo	Abollado	Leve	0.60
Aleta Trasero Izquierdo	Abollado	Leve	0.80
Paragolpes trasero (desmontado)	Pintura	Leve	0.00
Moldura de paragolpes Trasero	Pintura	Leve	0.00
Puerta Trasero Derecho	Abollado	Leve	0.40
Estribo Derecho	Abollado	Leve	3.50
Puerta Delantero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Capo	Pintura	Leve	0.00
Varilla de Antena	Falta	Falta	0.10
TAP	Pintura	Leve	0.00

Total tasación 0.00 €

Imágenes



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47



Imagen - 48



Imagen - 49




Imagen - 50



Imagen - 51



Imagen - 52



Imagen - 53



Imagen - 54



Imagen - 55



Imagen - 56



Imagen - 57



Imagen - 58



Imagen - 59



Imagen - 60