

**Id** 1468759  
**Matrícula** 4873LSC  
**Bastidor** VF3YBANFB12T13575  
**Marca** PEUGEOT  
**Modelo** BOXER  
**SubModelo** PG BOXER 35 L3H3 11.5M  
**Color** WHITE  
**Ciente** EUROPCAR MOBILITY GROUP SPAIN  
**Ubicación**  
**Tarifa** 64255\_EMG B2B TURISMOS\_9037\_ES\_2022  
**N° de GFA**

**Km** 73968  
**Fecha Tasación** 14/03/2025

Elemento	Acción	Nivel	TC
Carcasa de retrovisor Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Intermitente de Retrovisor Izquierdo	Sustituir	Sustituir	0.10
Aleta Delantero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Parabrisas	Sustituir	Sustituir	3.90
Kit Pegado luna	Sustituir	Sustituir	0.00
Paragolpes delantero (Desmontado)	Pintura	Leve	0.00
Aleta Delantero Derecho	Abollado	Leve	3.50
<i>PDO,</i>			
Carcasa de retrovisor Derecho	Pintura	Leve	0.00
Intermitente de Retrovisor Derecho	Sustituir	Sustituir	0.10
Puerta Delantero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Maneta Delantero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Moldura de puerta Delantero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Moldura de pilar B Derecho	Pintura	Leve	0.00
<i>Moldura Pilar B Drch,</i>			
Panel Trasero	Abollado	Leve	2.50
Puerta Trasero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Aleta Trasero Derecho	Abollado	Leve	1.50
Moldura de puerta Trasero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Conjunto piloto trasero exterior Derecho	Sustituir	Sustituir	0.30
Paragolpes trasero (desmontado)	Pintura	Leve	0.00
Puerta de Carga Trasero Derecho	Abollado	Leve	0.50
Puerta de carga Trasero Izquierdo	Abollado	Leve	0.60
Anagrama o emblema marca de porton Trasero	Sustituir	Sustituir	0.20
Logotipo de porton MODELO	Sustituir	Sustituir	0.20
Aleta Trasero Izquierdo	Abollado	Leve	3.20
Moldura de puerta Trasero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Moldura de puerta Delantero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
TAP	Pintura	Leve	0.00
<b>Total tasación</b>			<b>0.00 €</b>

## Imágenes



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 22

Imagen - 20



Imagen - 23

Imagen - 21



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47



Imagen - 48



Imagen - 49



Imagen - 50



Imagen - 51



Imagen - 52



Imagen - 53



Imagen - 54



Imagen - 55



Imagen - 56



Imagen - 57



Imagen - 58



Imagen - 59



Imagen - 60



Imagen - 61



Imagen - 62



Imagen - 63



Imagen - 64



Imagen - 65



Imagen - 66



Imagen - 67



Imagen - 68



Imagen - 69



Imagen - 70



Imagen - 71



Imagen - 72



Imagen - 73



Imagen - 74



Imagen - 75



Imagen - 76



Imagen - 77



Imagen - 78



Imagen - 79



Imagen - 80



Imagen - 81



Imagen - 82



Imagen - 83



Imagen - 84



Imagen - 85



Imagen - 86