

Id 1603379
Matrícula 6058LZC
Bastidor LSJW74C93NZ132811
Marca Mg
Modelo ZS
SubModelo MG ZS 1.0 GAS 111CV AUTO
Color ORANGE
Ciente EUROPCAR MOBILITY GROUP SPAIN
Ubicación
Tarifa 64255_EMG B2B TURISMOS_9037_ES_2022
N° de GFA

Km 75337
Fecha Tasación 17/03/2025

Elemento	Acción	Nivel	TC
Capo	Pintura	Leve	0.00
Paragolpes delantero (Desmontado)	Pintura	Leve	0.60
Moldura de paragolpes Delantero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Moldura de paragolpes Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	0.40
Aleta Delantero Derecho	Forfait	Pulido	0.00
Llanta Pulida Delantero Derecho	Forfait	Forfait	0.00
''			
Puerta Delantero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Puerta Trasero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Paragolpes trasero (desmontado)	Pintura	Leve	0.60
Moldura de paragolpes Trasero	Pintura	Leve	0.00
Pivote Izquierdo bandeja trasera	Sustituir	Sustituir	0.00
Bandeja trasera	Sustituir	Sustituir	0.00
Puerta Trasero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Puerta Delantero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Moqueta de piso	Forfait	Tapicería	0.00
Total tasación			0.00 €

Imágenes



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36




Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47



Imagen - 48



Imagen - 49



Imagen - 50



Imagen - 51



Imagen - 52



Imagen - 53



Imagen - 54



Imagen - 55



Imagen - 56



Imagen - 57



Imagen - 58



Imagen - 59



Imagen - 60



Imagen - 61