

Id	1611365	Km	75591
Matrícula	8768MBY	Fecha Tasación	19/03/2025
Bastidor	LSJW74U94NZ266614		
Marca	Mg		
Modelo	ZS		
SubModelo	MG ZS 1.5 GAS 106CV		
Color	GREY		
Cliente	EUROPCAR MOBILITY GROUP SPAIN		
Ubicación			
Tarifa	64255_EMG B2B TURISMOS_9037_ES_2022		
Nº de GFA			

Elemento	Acción	Nivel	TC
Paragolpes delantero (Desmontado)	Pintura	Leve	0.60
Moldura de paragolpes Delantero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Llanta aleacion Delantero Derecho	Forfait	Forfait	0.00
..			
Puerta Delantero Derecho	Abollado	Leve	0.30
Alojamiento puerta trasero derecho	Abollado	Leve	0.20
Aletin trasero derecho	Pintura	Leve	0.00
Paragolpes trasero (desmontado)	Pintura	Leve	0.60
Moldura de paragolpes Trasero	Pintura	Leve	0.00
Bandeja trasera	Falta	Falta	0.00
Aleta Trasero Izquierdo	Abollado	Leve	0.60
Puerta Trasero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Aletin delantero izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Alojamiento puerta Trasero Izquierdo	Abollado	Leve	0.20
Puerta Delantero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Maneta Delantero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
TAP	Pintura	Leve	0.00
Total tasación			0.00 €

Imágenes



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47



Imagen - 48



Imagen - 49



Imagen - 50



Imagen - 51