

**Id** 1609110  
**Matrícula** 8034MBJ  
**Bastidor** L6TCX2E76NE010635  
**Marca** LYNK & CO  
**Modelo** 01  
**SubModelo** LK 01  
**Color** BLUE  
**Ciente** EUROPCAR MOBILITY GROUP SPAIN  
**Ubicación**  
**Tarifa** 64255\_EMG B2B TURISMOS\_9037\_ES\_2022  
**Nº de GFA**

**Km** 75987  
**Fecha Tasación** 21/03/2025

Elemento	Acción	Nivel	TC
Paragolpes delantero (Desmontado)	Pintura	Leve	0.00
Llanta Pulida Delantero Izquierdo	Forfait	Forfait	0.00
''			
Puerta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	0.20
Carcasa de retrovisor Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Intermitente de Retrovisor Izquierdo	Sustituir	Sustituir	0.10
Puerta Trasero Izquierdo	Abollado	Leve	0.40
Paragolpes trasero (desmontado)	Abollado	Leve	0.50
Porton o maletero	Abollado	Leve	1.50
Logotipo de porton TIPO MOTOR	Sustituir	Sustituir	0.30
Aleta Delantero Derecho	Pintura	Leve	1.00
<b>Total tasación</b>			<b>0.00 €</b>

## Imágenes



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21





Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45