

Id 1468186
Matrícula 2466LTL
Bastidor VF3YDBNFC12T79961
Marca PEUGEOT
Modelo BOXER
SubModelo PG BOXER 435 L3H3 15M
Color WHITE
Ciente EUROPCAR MOBILITY GROUP SPAIN
Ubicación
Tarifa 64255_EMG B2B TURISMOS_9037_ES_2022
N° de GFA

Km 108965
Fecha Tasación 25/03/2025

Elemento	Acción	Nivel	TC
Paragolpes Delantero Texturado	Pintura	Leve	0.00
Aleta Delantero Izquierdo	Forfait	Pulido	0.00
Intermitente de Retrovisor Izquierdo	Sustituir	Sustituir	0.10
Carcasa de retrovisor Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Puerta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	0.40
Estribo Izquierdo	Abollado	Leve	2.50
Moldura de puerta Delantero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Puerta de carga Trasero Izquierdo	Abollado	Leve	2.00
Junta contorno de porton o maletero	Sustituir	Sustituir	0.30
Paso de Rueda Aleta Int Izquierdo	Abollado	Leve	2.00
Paso de Rueda Aleta Int Derecho	Abollado	Leve	2.00
Chapa divisora superior	Abollado	Leve	2.00
Chapa divisora inferior	Abollado	Leve	3.00
Puerta de Carga Trasero Derecho	Abollado	Leve	2.00
Paragolpes trasero (desmontado)	Pintura	Leve	0.00
Aleta Trasero Derecho	Abollado	Leve	4.00
Puerta Trasero Derecho	Abollado	Leve	2.00
Junta contorno de puerta Lateral Derecho	Sustituir	Sustituir	0.50
Estribo Derecho	Abollado	Leve	3.00
Embelledor Moldura Puerta Delantera Derecha	Sustituir	Sustituir	0.20
<i>Moldura De Panel De Puerta Delantera Derecha ,</i>			
Puerta Delantero Derecho	Abollado	Leve	0.30
Carcasa de retrovisor Derecho	Pintura	Leve	0.00
Aleta Delantero Derecho	Abollado	Leve	0.50
Junta contorno de puerta Delantero Izquierdo	Sustituir	Sustituir	0.40
TAP	Pintura	Leve	0.00

Total tasación 0.00 €

Imágenes



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47



Imagen - 48



Imagen - 49



Imagen - 50



Imagen - 51



Imagen - 52



Imagen - 53



Imagen - 54



Imagen - 55



Imagen - 56



Imagen - 57



Imagen - 58



Imagen - 59



Imagen - 60



Imagen - 61



Imagen - 62



Imagen - 63



Imagen - 64



Imagen - 65



Imagen - 66



Imagen - 67



Imagen - 68



Imagen - 69



Imagen - 70



Imagen - 71



Imagen - 72



Imagen - 73



Imagen - 74



Imagen - 75



Imagen - 76



Imagen - 77



Imagen - 78



Imagen - 79



Imagen - 80



Imagen - 81



Imagen - 82



Imagen - 83



Imagen - 84



Imagen - 85



Imagen - 86