

Id 1605936
Matrícula 5971MDK
Bastidor KNADA818AN6705681
Marca KIA
Modelo STONIC
SubModelo KI STONIC 1.2 GAS 84CV
Color BLACK
Ciente EUROPCAR MOBILITY GROUP SPAIN
Ubicación
Tarifa 64255_EMG B2B TURISMOS_9037_ES_2022
Nº de GFA

Km 76336
Fecha Tasación 25/03/2025

Elemento	Acción	Nivel	TC
Parabrisas	Sustituir	Sustituir	2.00
<i>Múltiples Microimpactos En Ángulo De Visión ,</i>			
Capo	Pintura	Leve	0.00
Paragolpes delantero (Desmontado)	Pintura	Leve	0.00
Placa de matricula Delantero	Sustituir	Sustituir	0.00
Spoiler Delantero	Pintura	Leve	0.00
Rejilla Paragolpes Delantero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Moldura de paragolpes Delantero Izquierdo	Sustituir	Sustituir	0.00
Llanta aleacion Delantero Izquierdo	Forfait	Forfait	0.00
''			
Guarnecido de porton o maletero	Sustituir	Sustituir	0.00
Puerta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	0.20
Carcasa de retrovisor Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Maneta Delantero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Montante de techo Izquierdo	Forfait	Pulido	0.00
Puerta Trasero Izquierdo	Abollado	Leve	1.50
Alojamiento puerta Trasero Izquierdo	Abollado	Leve	0.30
Aleta Trasero Izquierdo	Abollado	Leve	1.00
Moldura de puerta Trasero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Aletin trasero izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Puntera Izquierdo Paragolpes Tras	Abollado	Leve	0.30
Porton o maletero	Abollado	Medio	2.50
Anagrama o emblema marca de porton Trasero	Reajuste	Reajuste	0.30
Logotipo de porton MODELO	Sustituir	Sustituir	0.20
Paragolpes trasero (desmontado)	Pintura	Leve	0.60
Spoiler Trasero	Pintura	Leve	0.00
Aleta Trasero Derecho	Abollado	Leve	0.20
Puerta Trasero Derecho	Abollado	Leve	0.30
Maneta Delantero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Llanta aleacion Delantero Derecho	Forfait	Forfait	0.00
''			
Alojamiento puerta Delantero Derecho	Abollado	Leve	0.20
Varilla de Antena	Falta	Falta	0.20
TAP	Pintura	Leve	0.00
Tapa OBD	Sustituir	Sustituir	0.00

Total tasación 0.00 €



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41




Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47



Imagen - 48



Imagen - 49



Imagen - 50



Imagen - 51



Imagen - 52



Imagen - 53



Imagen - 54



Imagen - 55



Imagen - 56



Imagen - 57



Imagen - 58



Imagen - 59



Imagen - 60



Imagen - 61



Imagen - 62



Imagen - 63



Imagen - 64



Imagen - 65



Imagen - 66



Imagen - 67



Imagen - 68



Imagen - 69



Imagen - 70



Imagen - 71



Imagen - 72



Imagen - 73



Imagen - 74



Imagen - 75



Imagen - 76



Imagen - 77



Imagen - 78



Imagen - 79



Imagen - 80



Imagen - 81



Imagen - 82



Imagen - 83



Imagen - 84



Imagen - 85



Imagen - 86



Imagen - 87



Imagen - 88



Imagen - 89



Imagen - 90