

Id 1595903
Matrícula 2303LXM
Bastidor U5YPG814AML135777
Marca KIA
Modelo SPORTAGE
SubModelo KI SPORTAGE 1.6 GDI 132 CV 4X2
Color RED
Cliente EUROPCAR MOBILITY GROUP SPAIN
Ubicación
Tarifa 64255_EMG B2B TURISMOS_9037_ES_2022
N° de GFA

Km 76291
Fecha Tasación 03/04/2025

Elemento	Acción	Nivel	TC
Parabrisas	Forfait	Lunas	0.00
Paragolpes delantero (Desmontado)	Pintura	Leve	0.60
Spoiler Delantero	Pintura	Leve	0.00
Maneta Delantero Izquierdo	Pintura	Leve	0.10
Embellecador manecilla exterior de puerta Delantero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Alojamiento puerta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	0.20
Alojamiento puerta Trasero Izquierdo	Abollado	Leve	0.20
Puerta Trasero Izquierdo	Abollado	Leve	0.20
Paragolpes trasero (desmontado)	Pintura	Leve	0.00
Moldura de paragolpes Trasero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Moldura de paragolpes Trasero	Pintura	Leve	0.00
Moldura de paragolpes Trasero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Aleta Trasero Derecho	Abollado	Leve	0.20
Puerta Delantero Derecho	Abollado	Leve	0.40
Carcasa de retrovisor Derecho	Pintura	Leve	0.00
Total tasación			0.00 €

Imágenes



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6




Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47



Imagen - 48



Imagen - 49



Imagen - 50



Imagen - 51



Imagen - 52



Imagen - 53



Imagen - 54