

Id	1601509	Km	73678
Matrícula	0175LYN	Fecha Tasación	05/05/2025
Bastidor	WVGZZC1ZNY117414		
Marca	VOLKSWAGEN		
Modelo	T-CROSS		
SubModelo	VW T-CROSS 1.0TSI 95CV		
Color	GREY		
Cliente	EUROPCAR MOBILITY GROUP SPAIN		
Ubicación			
Tarifa	64255_EMG B2B TURISMOS_9037_ES_2022		
Nº de GFA			

Elemento	Acción	Nivel	TC
Bandeja trasera	Falta	Falta	0.00
Tapa dura	Falta	Falta	0.00
Capo	Pintura	Leve	0.00
Parabrisas	Sustituir	Sustituir	0.00
Kit Pegado luna	Sustituir	Sustituir	0.00
Puerta Delantero Derecho	Abollado	Leve	1.00
Montante de techo Derecho	Abollado	Leve	1.00
Alojamiento puerta trasero derecho	Pintura	Leve	0.00
Aleta Trasero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Puerta Trasero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Paragolpes trasero (desmontado)	Pintura	Leve	0.60
Spoiler Trasero	Pintura	Leve	0.00
Aleta Trasero Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Puerta Trasero Izquierdo	Abollado	Leve	0.30
Puerta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	0.50
Montante de techo Izquierdo	Abollado	Leve	1.00
Techo	Pintura	Leve	0.00
TAP	Pintura	Leve	0.00

Total tasación	0.00 €
----------------	--------

Imágenes



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12




Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47



Imagen - 48



Imagen - 49



Imagen - 50



Imagen - 51



Imagen - 52



Imagen - 53



Imagen - 54



Imagen - 55



Imagen - 56