

Id 1601900
Matrícula 0234LYS
Bastidor WVGZZC1ZNY121383
Marca VOLKSWAGEN
Modelo T-CROSS
SubModelo VW T-CROSS 1.0TSI 95CV
Color ORANGE
Ciente EUROPCAR MOBILITY GROUP SPAIN
Ubicación
Tarifa 64255_EMG B2B TURISMOS_9037_ES_2022
N° de GFA

Km 73430
Fecha Tasación 08/05/2025

Elemento	Acción	Nivel	TC
Paragolpes delantero (Desmontado)	Pintura	Leve	0.60
Puerta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	0.30
Juego de alfombrillas Completo	Falta	Falta	0.00
Puerta Trasero Izquierdo	Abollado	Leve	0.30
Paragolpes trasero (desmontado)	Pintura	Leve	0.60
Moldura de paragolpes Trasero	Pintura	Leve	0.00
Moldura de paragolpes Trasero Central	Pintura	Leve	0.00
Porton o maletero	Pintura	Leve	0.00
Logotipo de porton MODELO	Sustituir	Sustituir	0.30
Anagrama o emblema marca de porton Trasero	Reajuste	Reajuste	0.30
Puerta Trasero Derecho	Abollado	Leve	0.30
Montante de techo Derecho	Pintura	Leve	0.00
Puerta Delantero Derecho	Abollado	Leve	0.60
Carcasa de retrovisor Derecho	Pintura	Leve	0.00
Maneta Delantero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Intermitente de Retrovisor Derecho	Forfait	Pulido	0.00
TAP	Pintura	Leve	0.00

Total tasación

0.00 €

Imágenes



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47



Imagen - 48



Imagen - 49



Imagen - 50



Imagen - 51



Imagen - 52