

**Id** 1609564  
**Matrícula** 6610MBF  
**Bastidor** NLHDN51AANZ158594  
**Marca** HYUNDAI  
**Modelo** I10  
**SubModelo** HY I10 UL  
**Color** GREY  
**Ciente** EUROPCAR MOBILITY GROUP SPAIN  
**Ubicación**  
**Tarifa** 64255\_EMG B2B TURISMOS\_9037\_ES\_2022  
**N° de GFA**

**Km** 63638  
**Fecha Tasación** 09/05/2025

Elemento	Acción	Nivel	TC
Capo	Forfait	Pulido	0.00
Paragolpes delantero (Desmontado)	Pintura	Leve	0.00
Aleta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	0.50
Puerta Delantero Izquierdo	Abollado	Leve	0.20
Puerta Trasero Izquierdo	Forfait	Pulido	0.00
Aleta Trasero Izquierdo	Forfait	Pulido	0.00
Paragolpes trasero (desmontado)	Pintura	Leve	1.10
Compresor kit reparar pinchazos	Falta	Falta	0.00
Porton o maletero	Forfait	Pulido	0.00
Aleta Trasero Derecho	Pintura	Leve	0.00
Puerta Trasero Derecho	Abollado	Leve	0.30
Puerta Delantero Derecho	Abollado	Leve	0.20
Techo	Pintura	Leve	0.00
Montante de techo Derecho	Abollado	Leve	0.20

**Total tasación** 0.00 €

## Imágenes



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 23



Imagen - 24



Imagen - 25



Imagen - 26



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34




Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47



Imagen - 48



Imagen - 49



Imagen - 50



Imagen - 51



Imagen - 52



Imagen - 53



Imagen - 54